CarOnSale

Renault Scenic Grand Limited

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	172.847km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Grand Limited [AT - Van5 1.7 BLUE dCi 120 EU6d-T, 2018 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN VF1RFA00X61855365	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.847km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.750 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 22.997km	LETZTER SERVICE AM 06/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	⚠ 8 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Karosserie: verlängert
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- USB-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Variomodul
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 4x20 Watt DAB MP3
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,7 Ltr. - 88 kW BLUE dCi Diesel FAP
- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































CAR ON SALE

















SONNLEITNER
SONNLEITNER




RENAULT





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)