CarOnSale

Skoda Yeti

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2011	150.713km	152 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yeti	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLB75L5C6024928	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.713km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 152 PS (112 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.099km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2011	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagenetz (unter Hutablage)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Motor 1,8 Ltr. - 112 kW 16V TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Radstand 2578 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Textilfussmatten
- Türen mit Warnleuchte
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Maxi-DOT Display
- Handbremshebelgriff Leder
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Mato-Braun Metallic

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Comfort-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Laderaumboden variabel
- Metallic-Lackierung
- Triebwerkunterschutz
- Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13:32
Service
jetzt!
150713
185.4





TMBLB75L5C6024928

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TMC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TMC
SETUP
Extras
Karte
Starten






RES/+
SET/-










Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Ich bestätige, dass ich den Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.
Unterschrift des Käufers



Service-Nachweise
Anders Automobile GmbH
Nächster Inspektions-Service:



Service-Nachweise
SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1878390
Nächster Inspektions-Service:



Service-Nachweise
SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie.
2244128
Nächster Inspektions-Service:


Service-Nachweise
SKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
2829183
Nächster Inspektions-Service:



Service-Nachweise
SKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
2784719
Nächster Inspektions-Service:



Service-Nachweise
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
2/3.023.819
Nächster Inspektions-Service:



Service-Nachweise
Service durchgeführt:
Stempel Skoda Servicepartner
Nächster Inspektions-Service:


Service-Nachweise
Stempel Skoda Servicepartner
Nächster Inspektions-Service:




ŠKODA
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




05.10.2011 B004 AHC000050 02 02 0112/06200 198
M1 AC 04223-04360 1793
TMBLB75L5C6024028 2 1601 01505
SKODA 00080
5L 180 002050 002050
ACCDABX1 01070 01030
NAN6AM62Q030 01070 01030
075 03750 072
YETI 01800 07700 005
SKODA (CZ) 215/60 R16 95H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/60 R16 95H
Kombiimousine
715/2007*692/2008A 8
EUR05;A;Pl/C1; M, N1 I e11*2007/46*0010*11
Benzin 05.07.11 K DZ426699
0001 35A0 01798
7.2/8.2;+10 b,Anhaengebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max. 3850kg*ww.AHK it.EG1G*


HU TÜV NORD
OKT. 2016
TÜV NORD Mobilität
NOV. 2018
NOV 2020
Landkreis Vechta
Der Landrat
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)