


Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW 2 Gran Coupe 220 M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31GH0307T94198**	Laufleistung abgelesen:	**27821 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**01.10.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**23.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DNE**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Benzin / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1499 ccm / 125 kW (170 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**BROOKLYN GRAU METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 5**
Nächste HU / AU:	**10.2028 / 10.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Braun**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 4.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 4.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/40/R19/93Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**195/45/R19/91H 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**195/45/R19/91H 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**195/45/R19/91H 6.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**195/45/R19/91H 6.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Driving Assistant
  Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Innenausstattung Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsenergierückgewinnung
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- Motor 1,5 Ltr. - 125 kW Mild-Hybrid
  Mild-Hybrid 125 kW (Motor 1,5 Ltr. - 115 kW)
- Otto-Partikelfilter (OPF)

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Lichtassistent (Follow me home)
- M Sport
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag hinten
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportlenkung (M-Technic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Innovations-Paket
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket Professional
- Sonnenschutzverglasung
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- M Sport Pro Paket
- Panoramadach (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Mokka)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Verformt (stark)
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
5.	Motorhaube	Steinschlag
6.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
7.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
8.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren

9.	Innenraum	Gebrauchsspuren
10.	Felge (Aluminium) hinten rechts	Abschürfung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation




Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




2. Seitenwand - Hinten - Rechts

Verformt (stark)



2. Seitenwand - Hinten - Rechts

Verformt (stark)




2. Seitenwand - Hinten - Rechts

Verformt (stark)



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



5. Motorhaube

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



7. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



8. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Felge (Aluminium) hinten rechts

Abschürfung



10. Felge (Aluminium) hinten rechts

Abschürfung