CarOnSale

Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	178.556km	143 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU5, Ambition, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X7EB067027	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.556km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.059km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Anderer Schaden	⚠ 5 mm Kratzer, Anderer Schaden
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Alle vier Felgen korrodiert;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Systemfehler Partikelfilter; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Start-/Stopp System ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Bremsassistent
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn links höhenverstellbar


Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Media-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Navigations-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Gepäckraum-Paket
- Ablage-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Connectivity-Paket
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















11:13
340
729.4






WAUZZZ8X7EB067027



CarOnSale





Gewährleistungsnachweis
AUDI AG




210
AUTO








SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME


AUTO
OFF
A/C





Stockholm
Dublin
Berlin
Paris
Budapest
Madrid
600 km
TMC
775 m
Zielführung
11:24
Einstellung






Car
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
11700 km / 177 Tagen
Nächster Service:
26700 km / 542 Tagen
11:25










AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
Zulassung auf
ZB II Nr. EG760033
20.02.2014




20.02.14 D588 AUP000520
M1 AB
WAUZZZ8X7EB067027 1
Audi
8X
SCFHDF1
FM6A8008R8X61LLS57MJEM2AN
A1 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
215/40 R17 87W
215/40 R17 87W
SCHWARZ 9/-
Diesel
0002 35J0 1968
e1*2007/46*0414*10
20.09.13 EG76003
Ges-Masse d.Zugkombination:2915kg*ww.AHK 1t.EGTG*


Landratsamt Sonneberg
Kfz-Zulassungsbehörde
296986441

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



- Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)