CarOnSale

Volkswagen Passat Highline BlueMotion/BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	224.387km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Highline BlueMotion/BMT [DE - Kb5 2.0 TDI BMT EU5, Highline, 2010 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZEE085105	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 224.387km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.500km	LETZTER SERVICE AM 03/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	270 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	270 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Geräusche bei Lenkeinschlag: Federn;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung Highline
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leseleuchten vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Seitenschutzleisten Chrom
- Auto-Hold-Funktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE

★ Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sound-System Volkswagen Sound
- Spiegel-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wendematte Gepäckraum
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Einstiegsleuchten in den Türen
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Frontscheibe infrarot-reflektierend
- 8-Kanal-Verstärker
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZ3CZEE085105

CarOnSale


CarOnSale



OFF
CANCEL
ON
RESUME


UVV
geprüft









Autocenter Tokiu
Hildesheimer Str. 61
30880 Laatzen
















Fahrzeugdatenträger
Der Volkswagen Service




VOLKSWAGEN




04.12.13 0603 AYJ002326
M1 AC
WVWZZZ3CZEE085105 9
VOLKSWAGEN, VW
3C
ACCFFBXO
FD6FD62E018STP07MJSNVR20
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35J0 1968
F.1/F.2:+25 U. 7.2/8.2:+70 B.ANHÄNGERBETRIEB*0.1:2000 B
IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4035
KG*BIS 8% STEIG.:4235*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER
AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 K
M/H GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*STUFE PM 5 AB TA
ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04
.12.2013*Stufe PM5,ab 04.12.2013*
2 01 103 /4200 208
4771-4881 1820
1464-1536 1601
90
135 2210 2210
1150 1110
1150 1110
71 2375 69
1800 750 5
195/60 R16 93V
195/60 R16 93V
BLAU 5/-
e1*2001/116*0307*35
08.10.13 K FV333209


Kreis Gütersloh
Der Landrat
ZBI


FV533209

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)




- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden, Delle): Nachlackierung ersichtlich



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden, Delle): Nachlackierung ersichtlich



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden, Delle): Nachlackierung ersichtlich



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden, Delle): Nachlackierung ersichtlich




- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden, Delle): Nachlackierung ersichtlich



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden, Delle): Nachlackierung ersichtlich



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden, Delle): Nachlackierung ersichtlich



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Tasten defekt



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)