CarOnSale

Ford Kuga Cool & Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	182.371km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga Cool & Connect [DE - SUV5 2.0 TDCi EU6, Cool&Connect 4x2 Start/Stopp, (Facelift) 2017 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAHD75156	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 182.371km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.321km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	1 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Easy-Driver-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill silber
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 2690 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- AUX-IN-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Design-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fußmatten Teppich
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Sicht-Paket
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Winter-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Dachreling (Aluminium)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Frontscheibe heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale















Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten






28.12.2017 8566 BJJ00014 9
WF0AXXWPMAMD75156
FORD
DHZ
T7HA1AX
5NNA2A00PIE
KUGA
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0062 3GM0 1997
F.1/F.2: +100 KG B. ANHÄNGSBETRIEB*WW.AHK LT.EGTO*
1677-1760
1614-1614
2250
1150
2625
69
750
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 V
e13*2001/116*0109*46
30.08.2017
XD216269



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)