CarOnSale

BMW X5 xDrive30d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



05/2023	141.883km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X5 xDrive30d	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAJU810509S07837	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.883km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 133.576km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Harnstofftank (SCR): 22 Ltr.
- Heckklappe zweiteilig
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Instrumententafel Sensatec
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2975 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)

- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Service-System: Concierge Services
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Remote 3D View
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rückfahrkamera

★ Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sport-Auspuffanlage M
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Scheinwerfer Laserlicht
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Service-System: Remote 3D View
- Lenkrad heizbar
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- BMW Drive Recorder (Dashcam)
- Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung BMW Individual Leder Merino (Schwarz)
- M Multifunktionssitze vorn
- Parkassistent-Paket Plus
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Sound-System Harman-Kardon
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Adaptives Kurvenlicht
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WBAJU8105095O7837

CarOnSale







harman/kardon













Service Historie
OK Service:
Am 28.07.2026, bei 133576 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 12.05.2026, bei 122714 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 29.01.2026, bei 107595 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:


Service Historie
OK Service:
Am 29.01.2026, bei 107595 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 25.09.2025, bei 93156 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 24.06.2025, bei 80838 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:


Service Historie
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 21.11.2024, bei 54233 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 28.02.2024, bei 25292 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 02.06.2023, bei 10 km
Service Partner: BMW 07466




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)