CarOnSale

Mercedes-Benz S 400 d 4Matic L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



06/2023	54.933km	LEISTUNG 330 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S 400 d 4Matic L [DE - Lim4 S 400 d EU6d, 4Matic lang AMG Line, 2020 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K6G3DB9PA213879	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.933km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.290km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Unterfahrschutz vorn, gerissen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Easy-Entry Funktion
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-Paket
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Fußmatten AMG
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Holz Pappel
- Karosserie: 4-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Laderaum-Paket
- Memory-Paket
- Mittelkonsole Glasoptik, schwarz
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Multibeam LED
- Multimediasystem (Connect 20 Premium)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- PRE-SAFE-System Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschweller mit Chromeinlage
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Servoschliessung für Türen
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Heckschürze
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Durchladeeinrichtung
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Zentral-Display (OLED)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 3D Fahrer Display
- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Air-Balance-Paket
- Ambiente-Beleuchtung, Aktive
- Ausstattungs-Paket: Energizing Fond
- Ausstattungs-Paket: Energizing vorn
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Chauffeur-Paket
- Designgurtschlösser
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung
- Innenhimmel schwarz
- Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad heizbar
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Multimediasystem MBUX High-End (Entertainment im Fond)
- Night-Paket
- PRE-SAFE-System Impuls
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket Fond
- Sitzklimatisierung im Fond
- Sonnenschutz-Paket
- Sound-System mit Soundpersonalisierung
- Surround-System Burmester
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Wärme-Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung Plus hinten
- Sitzheizung Plus vorn
- Multifunktions-Telefonie
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Park-Paket mit 360° Kamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1K6G3DB9PA213879
2815 kg
5000 kg
1- 1360 kg
2- 1495 kg

CarOnSale
















19.06.2023 2222 AWS014836
M1 AA
WlK6G3DB9PA213879 2
Mercedes-Benz
R2S
I123TB
CZAB157A
S 400 d 4MATIC
Mercedes-Benz
Pz.,s.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 2925
P.4:3600-4200*7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERK
SSEITIG.MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.ABND.VO.&.9.AUSN.VO.2
.STVO AUSGESTATTET*
2 2 243/4200 250
5320-5320 1954-1954
1504-1504 2080-2080
85 -
185 2815 2815
1360 1495 -
1360 1495 -
71 3150 70
2100 750 5
255/40 R20 101Y XL
255/40 R20 101Y XL
Schwarz 9
e1*2007/46*2115*10
16.12.2022 K GV666607


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)