CarOnSale

BMW 118 d Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	160.493km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 d Sport Line [DE - LimS3 118d EU6, Sport Line, (Facelift) 2017 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1W510205N24121	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.493km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.477km	LETZTER SERVICE AM 07/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Business-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















@WBA1W510205N24121@












Service Historie
26.08.2020 BMW
01.06.2021 BMW
03.05.2022 BMW
22.07.2022 BMW


BAYER.MOT.WERKE-BMW
KOMBI_MOUSINE
Schwarz
KORR.NEFZ: CO2W: 114 g/km 278.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK L
VERMINDERTE BODENFREIHEIT BEACHT
FORTSETZUNG SIEHE BEIBLATT



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)