CarOnSale

Opel Crossland

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	46.919km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9EB6M4136594	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.919km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 18.170km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP) 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn links
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Wagenfarbe
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED Eco
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wegfahrsperre
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leseleuchten im Fond
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Opel Connect
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Sitzheizung vorn
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Service-System: Live Navigationsdienste
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















W0V7H9EB6M4136594

CarOnSale

CarOnSale



RES/+
SET/-
MEM












Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis

OPEL

01.06.2021
CROSSLAND
OPEL AUTOMOBILE
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
schwarz
05.02.2021
ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 2675 KG BIS 8% STEIG.*TECHN.
MAX.S-PL.*WW.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01
.06.2021*

Außer Betrieb gesetzt
Wichtiger Hinweis:
Zulassungsbescheinigung
nach Außerbetriebsetzung
der Zulassungsbescheinigung
aufbewahren.
Für eine erneute Zulassung
Zulassungsbescheinigung
Zulassungsbehörde im
Landkreis Osnabrück
Im Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)