CarOnSale

Audi A6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	160.464km	265 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 55 2.0 TFSI e quattro EU6d, sport, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF23PN085095	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.464km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.360km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 34g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremssättel Rot lackiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckklappenöffnung automatisch
- Hybrid
- Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 52 Ltr.
- Ladedose (AC / DC)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schienensystem im Gepäckraum
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Original Fahrzeug Farbe: FIRMAMENTBLAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Business-Paket
- e-tron Aufladesystem Kompakt
- Fzg. ohne Audi Phone Box
- Individualkontursitze vorn inkl. Memory
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Optik-Paket schwarz plus
- Sound-System Bang & Olufsen
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Assistenz-Paket plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Fond)
- HD Matrix-LED-Scheinwerfer
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder oben und unten
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Metallic-Lackierung
- Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fondpassagiere
- Assistenz-Paket Stadt
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sitzheizung vorn
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Dachkantenspoiler
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Head-up-Display
- Komfort-Standklimatisierung
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona / Leder Milano Kombination perforiert
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent
- Frontkamera (Scheibe)
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Innenspiegel mit Abblendautomatik



- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Kein Medium
Langzeitspeicher
9,9
73 km/h
4,2
160446 km
Zurücksetzen mit OK
160464 km
94,0 km
9:54
+14,5 °C





AUDI AG
WAUZZZF23PN085095
2675 kg
4675 kg
1245 kg
1500 kg
D6-85057 Ingolstadt
Germany




LO

Fahrweg kontrollieren!
Hinten
LOW
6°
6°
LOW








LOW
6
6
LOW
AUTO
AUTO
OFF



Audi drive select
Fahrzeug-anzeigen
Laden & Effizienz
Sitze
Klima
Licht & Sicht
Einparkhilfe
Fahrerassistenz
LOW
6
6
LOW








SPEED
DISTANCE




LOW
6
6
LOW





Ölwechsel-Service
Datum 2025-01-13
Laufleistung 118385 km
Auftragsnummer 31927
Durchgeführt von Elsässer
Eisinger Straße 33
75228 Ispringen
Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner Ja
Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion
Datum 2025-10-29
Laufleistung 118428 km
Auftragsnummer 32243
Durchgeführte Zusatzarbeiten x1 Getriebeöl
Durchgeführt von Elsässer
Eisinger Straße 33
75228 Ispringen
Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner Ja
Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)
Eintragung der Werkstatt
Datum 2025-10-29
Laufleistung 118283 km
Datum Ölwechsel durchgeführt
Durchgeführt von Elsässer
Eisinger Straße 33
75228 Ispringen
Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner Ja


Ölwechsel-Service (Flexibel)
Datum 2025-07-01
Laufleistung 104952 km
Auftragsnummer 32022
Durchgeführte Zusatzarbeiten ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von Elsässer
Eisinger Straße 33
75228 Ispringen
Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner Ja
Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion
Datum 2025-02-06
Laufleistung 88255 km
Auftragsnummer 2025020533
Durchgeführte Zusatzarbeiten ✓ Luftfilterwechsl
Durchgeführt von Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur einhalten, soweit der Servicebetrieb auch der Direktion diesen Nachweis in Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner Ja
Mobilitätsgarantie Ja bis Anzeige Service)
Ölwechsel-Service (Flexibel)
Datum 2025-01-07
Laufleistung 82573 km
Auftragsnummer 21649
Durchgeführt von Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur einhalten, soweit der Servicebetrieb auch der Direktion diesen Nachweis des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner Ja




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit.
• Scheiben, Frontscheibe Steinschlag außerhalb Fernsichtbereich ohne Sichtbeeinträchtigung (HW)
(6) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 08.2026
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des o.a. QR-Codes über die Seite des KBA abrufen.
(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
Unterschrift/Stempel
Rechnung
Gesamtbetrag


05.07.2023 0588 BZF00588 6 2 2 195/5250 250
M1 AC 4947 1886
WAUZZZF23PN085095 6 1886 --2150
AUDI 95 -
P2 35 2675 2675
ADRYAQ1 1245 1500 -
QD7AD7DK001101B20S54BICEM9H66FSB 1245 1500 -
70 3750 67
A6 AVANT 55 TFSI E 2000 750 5 -
AUDI 255/40 R20 104Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 255/40 R20 104Y
Kombilimousine -
715/2007*2018/1832AF Blau 5
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I el*2007/46*1801*40
Hybr.B/E ext.aufl. 18.11.2022 K GV237420
0025 36AP 1984
7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI
ATION:4675KG*WW.AHK LT.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)