
CarOnSale

Fiat Panda 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	156.501km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Panda 4x4 [AT - LimS5 0.9 TwinAir EU6, 4x4, 2014 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA31200003268562	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.501km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 875 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.479km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kotflügelverbreiterung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Cinema Schwarz)
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schwellerverbreiterung
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
1530 kg
2330 kg
1- 875 kg
2- 810 kg
MOTORE ENGINE 312A2000
VERSION 312PXG2E P5C
FIAT GROUP

CarOnSale




Vogl & Co
Vogl & Co
Vogl & Co
KFZ-Technik Schwarz GmbH
SERVICE-LEISTUNGEN








12
1
24
25
3
26
4
5
6
7
28
29
30
9
10
11




PANDA
Abgemeldet am 20. OKT. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Heckklappe (Anderer Schaden): Schloss defekt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)