CarOnSale

SKODA OCTAVIA

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	154.476km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SKODA	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG OCTAVIA	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJW7NX4MY149701	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.476km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 150.943km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 31g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	500 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	260 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	350 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung und Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel grau
- Dachreling eloxiert
- Doppeltonfanfare
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Frontkamera
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektronisch
- Phonebox
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System

- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türen mit Warnleuchte
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wireless SmartLink
- Induktionsladeschale für Smartphone

Sonderausstattung

- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Metallic-Lackierung
- Head-up-Display
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Frontscheibe heizbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Infotainment-Paket Columbus Plus
- Licht- und Sicht-Paket
- Mobile Online Dienste
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Ambiente-Beleuchtung LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Anwendungsaktualisierung verfügbar
Klicken Sie auf „Jetzt aktualisieren", um zu beginnen. Die Details anzeigen, klicken Sie auf „Weitere Informationen". (Weitere Informationen während der Fahrt nicht verfügbar)
Jetzt aktualisieren
Weitere Informationen
Später
170 km + 0 km
19.0
13:28
ECO

TMBJW7NX4MY149701

CarOnSale


Fahrweg kontrollieren!
HOME
MENU
19.0
13:28
ECO

HOME
MENU
Ziele
Karte
Setup
Oslo
Warschau
Warszawa
Berlin
Wien
Amsterdam
Mailand
Milano
Neapel
Napoli
19.0
13:28
ECO



SET/–

RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/–

AUTO













Service
Fahrzeug
Status
Daten
Info
HOME
MENU
Scheibenwischer in Servicestellung
Ölwechsel-Service in
11500 km
310 Tagen
Inspektion in
26500 km
675 Tagen
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBJW7NX4MY149701
19.0
13:28
ECO













ŠKODA


EG-Übereinstimmungsbescheinigung
ŠKODA






10.06.21 8004 AVE000518 2 01 110 /5000 220
M1 AC 4689 1829
TMBJW7NX4MY149701 5 1475-1504 1620
SKODA - - -
NX 24 2090 2090
ACDGEAXD 1050 1100 -
OFD6FD6DD0014BIML3N1B0A 1050 1100 -
69 3750 67
OCTAVIA - - 5 -
SKODA (CS) 225/45 R18 91Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/45 R18 91Y
Kombilimousine -
715/2007*2018/1832AP GRAU 7/-
EUR06;WLTP;AP;PI/C1; M, N1 e8*2007/46*0355*08
Hybr.B/E ext.aufl. 01.02.21 K GA544459
0025 36AP 1395
Batteriekapazität 13.0kWh*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)