CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



04/2014	189.304km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [AT - LimS5 1.4 TFSI EU6, Ambiente, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8V7EA075665	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.304km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.629km	LETZTER SERVICE AM 12/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	110 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Dynamik-Fahrwerk
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Licht-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Regatta / mono.pur (Leder)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäcksicherungsnetz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Navigations-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























WAUZZZ8V7EA075665






Audi
Service-Nachweis
Kompletthachweis


udi
Service-Nachweis
Übergabe-Inspektion
Datum
Laufleistung
Auftragsnummer
Durchgeführt von
Autorisierter Audi Service Partner
Hauptlagerstätte




Datenauszug





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)