
BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3264748ZGWGG vom 09.09.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	**W0VZRHNSXKS341151**
Hersteller	Opel
Modell	Grandland (X)(2017->)
Untertyp	Innovation
Erstzulassung	11.09.2019
Laufleistung	**132.597 km** (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftragsdatum	09.09.2026 um 13:05 Uhr
Besichtigungsdatum	09.09.2026 um 13:05 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Opel
Modell:	Grandland (X)(2017->)
Untertyp:	Innovation
KBA:	1844 / AAN
Antriebstechnologie:	Benzin
Hubraum:	1.199 ccm
Leistung:	96 kw
Getriebeart	Automatik
Anzahl Gänge:	8
Antriebsart:	Frontantrieb
Leergewicht:	1.393 kg

FIN:	**W0VZRHNSXKS341151**
Erstzulassung:	11.09.2019
Letzte Zulassung:	11.09.2019
Laufleistung:	**132.597 km** (abgelesen)
Maße in mm (LxBxH):	4.477 x 1.856 x 1.609
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Lackfarbe:	Topas Blau
Innenraumfarbe:	Cloth/Vinyl LV3.2 jet bla

Zulässiges Gesamtgewicht:	1.953 kg	Scheckheftgepflegt:	Fachgerecl
Fahrzeugart:	Pkw	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Bauform:	SUV		

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole (37595), Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung (37605), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Audiobedienung am Lenkrad (24401), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar (15302), Bluetooth Audio-Streaming (24749), Bordcomputer (25508), Bremsassistent (40801), Einschaltautomatik für Fahrlicht (18604), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) (70314), Elektron. Traktionskontrolle (70103), Ergonomiesitz vorn links (31992), Fahrassistenz-System: Abstandswarner (26723), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung (40958), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) (70603), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (18610), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (41165), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (18680), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Feststellbremse elektrisch (40803), Frontscheibe geräuschdämmend (22715), Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen) (75940), Heckleuchten LED (18802), Innenraum-Paket (1502), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz (39309), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 5-türig (10005), Klimaautomatik 2-Zonen (29003), Kopf-Airbag-System (26901), Lenkrad (Leder 3-Speichen) (69101), Leseleuchten im Fond (37709), Leseleuchten vorn (2) (37708), Motor 1,2 Ltr. - 96 kW (96600), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy (25033), Otto-Partikelfilter (OPF) (77640), Parkpilotsystem hinten (25796), Parkpilotsystem vorn und hinten (25800), Radstand 2675 mm (71412), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Schließ-/Startsystem Keyless Open (35507), Seitenairbag vorn (26903), Sitzheizung vorn (29500), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) (37905), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum (39007), Tagfahrlicht LED (18913), Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage (36412), Unterfahrschutz (12500), USB-Schnittstelle (25010), Wegfahrsperre (38105), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink (26498), Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) (18574), Dach schwarz lackiert (11415), Ergonomiesitz vorn rechts (31993), Frontscheibe heizbar (ThermaTec) (22712), Grip-Control (70320), Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) (39898), Nebelscheinwerfer (18300), Panoramadach (Glas) mit Sonnenrollo elektrisch (16318), Reserverad als Notrad (68707), Rückfahrkamera (39804), Sitzheizung hinten (29503), Sonderlackierung Topas-Blau Metallic (11205), Steckdose 230V (38904), Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) (22203)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Bordbuchmappe, Serviceheft

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Nächster Service	6.700 km / 7 Tag(e)	
Nächste HU		**06.2027**

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Hankook (Sommer) Leichtmetall	225/55 R 18 98 V	5 mm In Ordnung	
R Hankook (Sommer) Leichtmetall	225/55 R 18 98 V	5 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Hankook (Sommer) Leichtmetall	225/55 R 18 98 V	5 mm In Ordnung	
R Hankook (Sommer) Leichtmetall	225/55 R 18 98 V	5 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Notrad

Fehlteile

POSITIONEN

Hutablage

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse: von 80,00 µm bis 140,00 µm

Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.


Feststellungen

Im Rahmen der Fahrzeuguntersuchung wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei wurden Fehler in der Fahrzeugelektronik festgestellt. Wir empfehlen eine ausführliche Fahrzeugdiagnose. Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Elektronische Systeme	Fehlercodes gespeichert
2	Sitz vorne links / Sitzpolster	Durchgesessen
3	Bodenbelag VR	Durchgescheuert
4	Tür vorne links	Delle mit Schramme
5	Motor	Ölverlust
6	Antriebsmanschette links aussen	Fettverlust
7	Service	In 7 Tagen fällig

Schlusswort


Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Der Sachverständige
Gerhard Graf

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3




Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6




Bild 7



Bild 8



Bild 9



Sonstiges

Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14




Bild 15




Bild 16





Bild 17



Sonstiges

Bild 18



Fahrzeugunterlagen

Bilder Feststellungen

Bild 19



Nr.: 2
Bauteil: Sitz vorne links / Sitzpolster
Beschädigungsart: Durchgesessen
Reparaturweg:

Bild 20



Nr.: 3
Bauteil: Bodenbelag VR
Beschädigungsart: Durchgescheuert
Reparaturweg:

Bild 21



Nr.: 4
Bauteil: Tür vorne links
Beschädigungsart: Delle mit Schramme
Reparaturweg:

Bild 22





Bild 23



Nr.: 5
Bauteil: Motor
Beschädigungsart: Ölverlust
Reparaturweg:

Bild 24



Bild 25



Nr.: 6
Bauteil: Antriebsmanschette links aussen
Beschädigungsart: Fettverlust
Reparaturweg:

Diagnoseprotokoll - Fehlercode Löschprotokoll
Datum: 09.09.2026 13:06

Kunde:	3264748	**Fahrzeugtyp:**	Opel/Vauxhall Grandland X Grandland X (2017 –)
Kundennummer:		**VIN:**	W0VZRHNSXKS341151
Kennzeichen:		**Kilometerstand:**	132597 km

Getriebeelektronik (Getriebe UDS Default)

Identifikation:

Hardware-Nummer: 9822234780 Hersteller: AISIN WARNER AVL-ECU-ID: 1152-4454-2

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[C411] 50193	**Unbekannter Fehler**
	gespeichert
	zu hoch

Informationsdisplay (Info-Display-Modul Default)

Identifikation:

Hardware-Nummer: 9813732080 Hersteller: M.M. AVL-ECU-ID: 4236-2290

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[DFA0] 57248	**Unbekannter Fehler**
	gespeichert
	Fehler ist nicht spezifiziert

Türelektronik vorn links (Schaltkonsole Fahrertür UDS Default)

Identifikation:

Hardware-Nummer: 9831973977 Hersteller: KOSTAL AVL-ECU-ID: 1255-5503-40

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[DF00] 57088	**Unbekannter Fehler**
	gespeichert
	Fehler ist nicht spezifiziert
[9391] 37777	**Unbekannter Fehler**
	gespeichert
	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
[9392] 37778	**Unbekannter Fehler**
	gespeichert
	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
[9393] 37779	**Unbekannter Fehler**
	gespeichert
	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
[9386] 37766	**Unbekannter Fehler**
	gespeichert
	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
[9399] 37785	**Unbekannter Fehler**
	gespeichert
	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus

Radioelektronik (Radio UDS Default)

Identifikation:

Hardware-Nummer: 9808868580 Hersteller: CONTINENTAL AVL-ECU-ID: 6983-5873-6

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[DF00] 57088	**Unbekannter Fehler**
	Fehler liegt an und ist gespeichert
	Fehler ist nicht spezifiziert
[D8A1] 55457	**Unbekannter Fehler**
	Fehler liegt an und ist gespeichert
	Fehler ist nicht spezifiziert
[9506] 38150	**Unbekannter Fehler**
	Fehler liegt an und ist gespeichert
	Fehler ist nicht spezifiziert
[9591] 38289	**Unbekannter Fehler**
	gespeichert
	zu niedrig

Zentralelektronik (BSI Crossland X UDS)

Identifikation:

Hardware-Nummer: 9809154880 Hersteller: DELPHI VIN: W0VZRHNSXKS341151
AVL-ECU-ID: 2678-4496-6

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[DF8B] 57227	**Unbekannter Fehler**
	Keine Antwort
	Vorübergehend
[DF40] U1F40	**Batterieladeeinheit Keine Kommunikation**
	Keine Antwort
	Vorübergehend
[DF3B] U1F3B	**Multifunktionssteuergerät / Warnlampe Sicherheitsgurt Keine Kommunikation**
	Keine Antwort
	Vorübergehend
[DFA7] 57255	**Unbekannter Fehler**
	Keine Antwort
	Vorübergehend
[DF39] U1F39	**Sicherungskasten Motorraum keine Kommunikation**
	Keine Antwort
	Vorübergehend
[DF3A] U1F3A	**Scheibenwischer Frontscheibe Keine Kommunikation**
	Keine Antwort
	Vorübergehend
[DF5E] U1F5E	**Abstandsregeltempomat Keine Kommunikation**
	Keine Antwort
	Vorübergehend
[981A] B181A	**Elektrische Lenkradverriegelung Anforderung Ver- / Entriegelung Antwort fehlerhaft**
	Keine Antwort
	Vorübergehend
[9808] B1808	**Fehler Entriegeln Wegfahrsperre Motorelektronik**
	Keine Antwort
	Vorübergehend
[9164] B1164	**Rechtes Bremslicht**
	offener Stromkreis / Kurzschluss nach Plus
	Vorübergehend
[9165] B1165	**Linkes Bremslicht**
	offener Stromkreis / Kurzschluss nach Plus
	Vorübergehend
[917C] B117C	**Außenbeleuchtung**
	Relais nicht angesteuert

	vorhanden
[9715] B1715	**Status Fahrzeugverriegelung - Verriegelung Tür vorn rechts stimmen nicht überein**
	Vorübergehend
[9716] B1716	**Status Fahrzeugverriegelung - Verriegelung Tür vorn links stimmen nicht überein**
	Vorübergehend

Motorelektronik (Motor UDS Default)

Identifikation:

Hardware-Nummer: 9815023380 Hersteller: CONTINENTAL AVL-ECU-ID: 2999-7136-8

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0366] P0366	**Auslassnockenwellensensor Stromkreis / Leistung**
	gespeichert
	kein Signal vorhanden
[0369] P0369	**Auslassnockenwellensensor Stromkreis / Leistung**
	gespeichert
	kein Signal vorhanden

Einparkhilfe (AAS UDS)

Identifikation:

Hardware-Nummer: 9807513880 Hersteller: BOSCH AVL-ECU-ID: 1019-1451-99

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[921A] B121A	**Verlust Informationen Zustand Fahrtrichtungsanzeiger**
	gespeichert
	Kurzschluss
[DF00] 57088	**Ereignis nicht gespeichert Fehler**
	Fehler liegt an und ist gespeichert
	Fehler ist nicht spezifiziert
[9244] B1244	**Geber seitlich hinten links**
	gespeichert
	Kurzschluss
[9221] 37409	**Geber vorn links innen**
	gespeichert
	zu niedrig
[9221] 37409	**Geber vorn links innen**
	gespeichert
	Kurzschluss nach Masse
[9225] B1225	**Geber vorn rechts innen**
	gespeichert
	zu niedrig
[9222] B1222	**Geber vorn links außen**
	gespeichert
	zu niedrig
[9226] 37414	**Geber vorn rechts außen**
	gespeichert
	zu niedrig
[9250] B1250	**Seitensensor vorn links Fehler**
	gespeichert
	zu niedrig
[9251] 37457	**Seitensensor vorn rechts Fehler**
	gespeichert
	zu niedrig
[9244] B1244	**Geber seitlich hinten links**
	gespeichert
	zu niedrig

[9245] B1245	**Geber seitlich hinten rechts**
	gespeichert
	zu niedrig

Kombiinstrument (YAZAKI UDS Default)

Identifikation:

Hardware-Nummer: 9817404480 Hersteller: YAZAKI AVL-ECU-ID: 2112-2420-6

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[DF00] DF00	**Fehlerereignis nicht im Fehlerprotokoll gespeichert**
	Fehler liegt an und ist gespeichert
	Fehler ist nicht spezifiziert
[9002] 9002	**Steuergerät , Softwarefehler**
	Fehler liegt an und ist gespeichert
	kein Signal vorhanden

Anmerkungen:

Prüfer: Unterschrift: