CarOnSale

Seat Ibiza Fresh

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.08.2026



05/2004	178.105km	LEISTUNG 64 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Fresh [DE - LimS5 1.2 12V EU4, Fresh]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6LZ3R219126	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.105km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 64 PS (47 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.432km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2004	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	148 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	138 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Lenkung	Schwergängig;
Batterie	Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Knackt beim lenken ;

Serienausstattung

- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTICO

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VSSZZZ6LZ3R219126


CarOnSale

CarOnSale





Inspektionsbelege
Inspektionsbelege




18.05.2004 7593 007000 1 02 01 0047/05400
0200 03953 1698
VSSZZZ6L23R219126 4 1441 01113
6L 0143 001533 001533
00820 00775
00820 00775
79 71
IBIZA 00800 0500 005
SEAT (E) 165/70R14 81T
PERSONENKRAFTWAGEN 165/70R14 81T
ZENTRALVERRIEGELUNG
DIESCHLOSSEN
GRAU 7
EURO 4 e5*98/14*0042**
BENZIN 13.12.2002 K WZ131354
0001 0462 01198
ZU G:BIS 1224*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.05.2004*


Stadtverwaltung Jena
FD Bürger- und Fremdenservice
ZBI 170456


WT131354

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Beschichtung geht ab



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Beschichtung geht ab



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Verformung)



- Dach (Delle, Verformung)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Radio nicht vorhanden



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Sitzt locker