
CarOnSale

# Renault Scenic Grand BOSE Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



| 11/2017 | 124.004km | LEISTUNG<br>160 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Scenic Grand BOSE Edition [DE - Van5 1.6 dCi 160 Energy EU6, Grand BOSE-Edition, 2016 - 2018] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>VF1RFA00159401635 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>124.004km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>160 PS (118 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>116.556km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 11/2017 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>122g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kerben |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 170 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | - |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Family-Paket
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Gurtstraffer
- Handschuhfach Schublade, mit Kühlfunktion und automatisch verschliessbar
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Karosserie: verlängert
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,6 Ltr. - 118 kW dCi Diesel FAP Energy
- Navigations-Paket
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer
- Panorama-Frontscheibe
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Relax-Paket
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Sound-System BOSE
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- TFT-Farbdisplay mit Personalisierungssystem
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss
- Variomodul
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- 12 Lautsprecher
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze vorn
- Schiebekonsole vorn mitte
- Schiebekonsole vorn mitte
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Relax-Kopfstützen

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer Full-LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Night-Paket
- Aktives Kurvenlicht
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Head-up-Display

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















RADIO REGENBOG...


CarOnSale




Sehen Sie sich nach allen Seiten um


Massage
Massage
ON
OFF
Kräftigend
Entspannend
Lenden
Intensität
Geschwindigkeit


Cockpit
3D
Als Ziel


SOURCE
AUDIO
TEL
MODE
OK











BOSE




TRI AG


KONTROLLNACHWEISE (2/6)
TRI AG




RENAULT
SCENIC
BRAUN BRAUN


Außerbetrieb-setzung am 30.09.2026



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)