CarOnSale

Peugeot 2008 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	190.890km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2008 Allure [DE - SUV5 1.6 BlueHDi FAP 120 EU6, Allure Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3CUBHZMJY022197	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.890km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.637km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 96g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	75 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: am Ventildeckel, am Zylinderkopf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Frontschürze (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze (Edelstahl)
- Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)
- Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Radstand 2538 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Antischlupfregelung (ASR)
- Klimaautomatik
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ULTIMATE-ROT/METALLICLACKIERUNG + KLARLACK FARBIG

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Heckscheibe abgedunkelt
- Grip-Control
- Sonderlackierung Ultimate Rot mit Perleffekt (Absolute)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Rückfahrkamera
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Innenleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























F3CUBHZMJY022197


CarOnSale







WARTUNGSNACHWEIS

WARTUNGSNACHWEIS


DEKRA
440199307
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
nächste HU fällig April 2021



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)