CarOnSale

Renault Master L2H2 HKa 3,5 Komfort

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	59.110km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Master L2H2 HKa 3,5 Komfort [DE - HKa4 3,5t dCi 180 FAP ENERGY EU6d-T, L2H2, (Facelift 2) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1MA000165608442	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.110km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 255g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Trennwand lieht mit Montagematerial auf der Ladefläche;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Generator 185 A
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Weitwinkelspiegel
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Ablagefach (geschlossen) zentral in Armaturentafel
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kühlergrill mit Chromeinfassung und Chromleisten
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,3 Ltr. - 132 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schmutzfänger vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kompo
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verzurrösen Laderaumboden
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional mit Staufach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang Quickshift - automatisiertes Schaltgetriebe
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand
- Mobiles Büro-Paket
- Radstand 3682 mm
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Style-Paket
- Wegfahrsperre
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution / DAB+)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Keyless-Entry
- Radvollabdeckungen
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Holzfussboden im Laderaum
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Innenverkleidung Laderaumtrennwand
- Nebelscheinwerfer
- Trittstufe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























RENAULT
TEJ47

CarOnSale

MASTER
RENAULT


Sehen Sie in alle Richtungen





TFT color monitor







06.07.20
VF1MA000165608442
RENAULT
MASTER
RENAULT (F)
Van
Diesel
ww.AHK 1t, EGTG*


06.07.20
VF1MA000165608442
RENAULT
MASTER
RENAULT (F)
Van
Diesel
ww.AHK 1t, EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)