CarOnSale

Honda Jazz 1.2 Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2010	160.443km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jazz 1.2 Trend [DE - Van5 1.2 i EU4, Trend, 2008 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN LUCGG275093216564	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.443km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.864km	LETZTER SERVICE AM 05/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2010	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;Auffälliger Innenraumgeruch

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW KAT
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Klimaautomatik
- Wegfahrsperre
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lautsprecher hinten
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Original Fahrzeug Farbe: MILANO RED
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel heizbar
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Honda Automobile (China) Co.,Ltd.
LUCGG275093216564
L12B2-1016545

CarOnSale


CH
VOL
MODE

SEL
RESET



Servicehefl
Fahrer-
handbuch


29.04.2010
M1
LUCGG275093216564
HONDA
GG2
JAZZ
HONDA (RC)
FZ.Z.PERS.BEF.B.8 SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
83RII-05
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01196
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.0
ROT
07.10.2009
06.05.2010


HONDA
GG2
JAZZ
HONDA (RC)
ROT
BENZIN

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Steinschlag)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Steinschlag)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Rückscheibe (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)




- Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Verformung)



- Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)