CarOnSale

Volkswagen Tiguan Join 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	101.763km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Join 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, 4Motion Join, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZKW822295	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.763km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.102km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Radstand 2677 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor

- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: RUBY RED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winter-Paket
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Audiosystem: CD-Player
- App-Connect
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Türgriffe innen beleuchtet, vorn
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrwerk: Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Metallic-Lackierung
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Leseleuchten vorn und hinten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVGZZZ5NZKW822295




AUTO
MENU
REST
SYNC

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!


Sport
12:58
Stockholm
Kopenhagen
Brüssel
Bern
Kiew
Bukarest
Madrid
Athen
Neues Ziel
Meine Ziele
Sonderziele
Ansicht
Radio
Ansagen
Setup











07.01.2019 0603 BZJ00247
M1 AC
WVGZZZ5NZKW822295 X
VOLKSWAGEN VW
5N
ACDFHAX1
AD7AD7DL003NSNSTVR27CP1CSB
TIGUAN
VOLKSWAGEN;VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PMCI; M; N1 I
DIESEL
0002 36AG 01968
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+20 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.G
ES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4850KG*BEI WERKSEITIG MONTIE
RTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABILSYST.F.ANH.BETR.F.T
EMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.V@.2.STVO*WW.AHK L
T.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.01.2019*
02 02 0140/03500 212
04486 - 04606 1839 -
1634 - 1663 001755
- 00100
0186 002350 002350
01220 01180
01220 01180
071 02375 069
02300 0750 005
235/55 R18 100V
235/55 R18 100V
ROT 3
e1*2001/116*0450*39
07.12.2018 FF160388


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)