CarOnSale

Renault Clio

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2002	Unbekannt km	58 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1BB1KCF27939549	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO Unbekannt km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 58 PS (43 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2002	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Andere: Fahrzeug startet aus unbekannten Gründen nicht; ; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Lenkung	• Prüfung nicht möglich;
Batterie	• Defekt; Tiefenentladen“;
Differential	• Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	• Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radiosat PN 4 (Radio/Cassette)
- Ausstattungs-Niveau E2 (siehe Typenschild B-Säule)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wischeranlage: Bosch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: STEPPE

Sonderausstattung

- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 43 kW KAT
- Getriebe 5-Gang

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























RENAULT
VF1BB1KCF27939549


CarOnSale

CarOnSale
Clio






RENAULT


20.12.02 3004 566 0107
01 0200
VF1BB1KCE27939549 8
B
CLIO
RENAULT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 3 UND D4
Benzin
0091 0463 1149
ZU 1B-20:L.BIS 3811,B.BIS 1670,H.BIS 1437 U.ZU 8:BIS 1
050*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2200KG*
2 01 43 /5250 160
3773 1639
1417 975
143 1440 1480
780 785
780 785
83 71
1100 485 5
175/65R14 82T
175/65R14 82T
GRAU
e2*98/14*0126*28
22.07.02 WV954169


Landratsamt
Unstrut-Hainich-Kreis
Kfz.-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)