CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.10.2026



12/2020	253.603km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9076331P294430	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 253.603km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.726km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**80 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Geräuschmaßnahme außen
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Keyless-Start
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Aluleisten am Schiebetüreinstieg
- Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast - 3,5 t
- Anhängersteckdose 13-polig
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriff Beifahrerdoppelsitz (Innensitz)
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfort-Fahrwerk
- Laderaumleuchte LED
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Lenkrad (Leder)
- Markierungsleuchten seitlich
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Querträger mit integriertem Auftritt
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff hoch (bis Dach)
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Vorrüstung Fahrtenschreiber
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Lenkrad mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1V9076331P294430
3500 kg
7000 kg
1650 kg
2250 kg

CarOnSale





Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Süverkrüp Automobile GmbH & Co. KG Ratzeburger Straße 41 Mölln	Datum Laufleistung Service	21.09.2023 142726 km Großer Service
Mercedes-Benz	Süverkrüp Automobile GmbH & Co. KG Ratzeburger Straße 41 Mölln	Datum Laufleistung Service	14.06.2022 76089 km Kleiner Service





15.12.2020	2222	BBH02031			
		BB			
WV9076331P294430		4			
MERCEDES-BENZ					
906BB35					
L2U51350AXX					
QQZA53D3BEXX					
SPRINTER					
MERCEDES-BENZ					
FZ.E.GÜ.BBF. B. 3,5 T					
VAN					
715/2007*2018/1832CI					
EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2					
DIESEL					
0002	36CI	01950			

ZU 20: MAX.2945*AHK LT. EGTG*S.1;MAX.*BEI WERKS. MONT.
AHK: FZ.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH-BETR.F.100 KM
/H GEM.9.AUSN.VO.Z.STVO*


Kreis Herzogtum Lauenburg
Der Landrat
Fachdienst Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Motorhaube (Verformung)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)