CarOnSale

VOLKSWAGEN VW GOLF

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	132.129km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZCD8PW548299	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 132.129km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.923km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: 1x Reifen defekt (Drucklos)

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung R-Line
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW eTSI ACT)
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger R-Line
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radioempfang digital (DAB+)
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Sitze: Top-Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Progressivlenkung
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikrovlies ArtVelours
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Dachspoiler
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachreling silber eloxiert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Fußmatten Textil
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Perleffekt-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Keyless-Start mit Safesicherung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















13:16
Sender FM/DAB
FM/DAB
Beats Radio
bigFM
BOLLERWAGEN
Bit Klassik
Bremen Zwei

WVWZZZC08PW548299

CarOnSale

CarOnSale

25.0 SYNC


Ziele
Karte
Nürnberg
Erfurt
Leipzig
Kassel
Magdeburg
Braunschweig
SYNC
Setup











07.08.2023 0603 COK001538
M1 AC
WVWZZZCD8PW548299 4
VOLKSWAGEN, VW
CDV
ACDFYAX0
FD7FD7CW00ZN4BISON1ML1BVR
ZA00
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 1498
7.2/8.2:+60 b.Anhängebetrieb*0.1:1700 bis 8% Steig.*te
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3470kg*bis 8% Steig
.:3670*Bei werkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrd
yn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.9.Ausn.VO
.z.STVO*ww.AHK 1t.EGTG*
2 01 110 /5000 224
4635 1789
1459 1425
80
133 1970 1970
990 1030
990 1030 -
74 3750 68
1500 710 5
225/40 R18 92Y XL
225/40 R18 92Y XL
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*2180*13
15.02.23 K GV359380

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)