CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2003	290.172km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1JZ3W434943	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 290.172km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.014km	LETZTER SERVICE AM 03/2011	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2003	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten seitlich
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geräuschdämmung Motor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kühlung verstärkt
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wartung: Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Mittelarmlehne hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Diebstahl-Warnanlage
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Scheinwerfer: Valeo
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Technik-Paket
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kühlung verstärkt
- Original Fahrzeug Farbe: indigoblau perleffekt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Schiebedach
- Heckscheibe heizbar
- Komfort-Paket Elektrik
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sondermodell Pacific
- Türlautsprecher
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah
- Karosserie: 4-türig
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BCA)
- Generator 90 A
- Reifen 205/55 R16 ..W

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1•98/14•0071
WVWZZZ1JZ3W434943
1710 kg
2710 kg
1- 0870 kg
2- 0910 kg
Typ 1J





CarOnSale











Fahrzeugdatenträger
1613 04-2-1422 140 01
WVWZZZ1J Z 3H434943
1J1 0A4
GOLF 1,4 BASIS
55 KW 5-G
BCA DUW
LB5N 82
4. Mai 03

-Nachweise



CarOnSale





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)