CarOnSale

Skoda Fabia Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2009	153.277km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Classic [DE - LimS5 1.2 EU4, Classic, 2007 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBAA65JX93150683	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.277km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Radiovorbereitung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Classic
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Raucher-Paket
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Reserverad in Fahrbereifung
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Anthracite-Grau Metallic

Sonderausstattung

- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Metallic-Lackierung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Klimaanlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TMBAA65JX9150683


CarOnSale

CarOnSale




ŠkodaAuto


17.04.09 8004 AFG000348
M1 AB
TMBAA65JX9315068 3 6
Skoda
5J
ABBBMX01
NFM5FM52T089135
Fabia
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220/EEC*2003/76A/EC
EURO 4
Benzin
0001 0462 1198
ww.AHK lt.EGTG*
GRAU
e11*2001/116*0291*20
21.01.09 DR316103


DEKRA
nächste HU
DEKRA
DEKRA
Nov
Nov
Landratsamt Grafschaft Bentheim
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)