CarOnSale

Mercedes-Benz S 500 CGI BE 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	176.535km	435 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S 500 CGI BE 4Matic [DE - Lim4 S 500 CGI 4MATIC EU5, BlueEfficiency, 2010 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2210941A512364	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.535km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 435 PS (320 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 4.663 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 163.877km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 232g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost, Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	55 µm
Kotflügel vorne links	65 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm ⚠
Türe hinten links	65 µm	Türe hinten rechts	50 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Funkfernbedienung ohne Funktion; laut Verkäufer: zwei Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ausstattung BlueEfficiency
- Drehzahlmesser
- Motor 4,7 Ltr. - 320 kW V8 CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 4-türig
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Bedien- und Anzeigesystem COMAND
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Nebelscheinwerfer
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Memory-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Entertainment-Paket vorn
- Komfort-Kopfstützen vorn
- Park-Paket
- Sport-Paket (AMG / AMG-Line)
- Fahrdynamische Multikontursitze vorn inkl. PRE-SAFE und Massagefunktion
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Rückfahrkamera
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-Paket
- Licht-Paket LED
- Reserverad als Notrad
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Tagfahrlicht LED
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Multikontursitz-Paket Aktiv
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Holz/Leder)
- Navigations-Paket
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















120
140
160
180
100
80
60
40
200
220
240
260
20
Tankreserve
Reise
Navi
Audio
Telefon





DAIMLER AG
WDD2210941A512364
2685 kg
4870 kg
1400 kg
1340 kg
Mercedes-Benz








zurück












FIN: WDD2210941A512364-7
Ölwechsel mit:
5W-40 Helix Ultra
Ölfilter: HU 7025 z
Letzter Service:
175.845 km
Nächster Service:
Gemäß Service-Anzeige





31.10.2012 1313 BRB 00128 X
M1 AA
WDD2210941A512364 7
MERCEDES-BENZ
221
I07VM1
NZAAB501
S 500 4MATIC
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*566/2011 J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 4663
2 2 320/5250 250
5132 1871
1490 2075
85
226 2685 2685
1400 1340
1400 1340
76 3750 72
2100 750 5
255/35 ZR20 XL
255/35 ZR20 XL
Schwarz 9
e1*2001/116*0335*18
04.06.2012 K HH422519
F.1/F.2-2270 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1460 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT.EGTG*FZ IST BEI
WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H
GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 31.10.2012*****M.DISTANZRINGEN AN ACHSE 2, HERST.: H&R
3055865,BREITE:10MM,1.VERB.M. BER.:255/40R19 AUF FELGE 8,5JX19 ET43**





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Türschloss defekt, kann nicht mit Schlüssel abgeschlossen werden



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)