CarOnSale

Volkswagen Polo Style

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2022	77.761km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Style [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d, Style, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAWZNU018851	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.761km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.316km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Chrom-Paket 2
- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Metallic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Funkschlüssel / Handsender (2)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Sitzheizung vorn
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Ausstattung Style
- Bordbuch Halterung unter Fahrersitz
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Innen- und Leseleuchten vorn und hinten LED
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher (6)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: KINGS RED
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style
- Stoßfänger Style
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Rücksitzlehne geteilt
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Servolenkung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 15"
- Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- IQ.DRIVE-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonderlackierung Kings Red Metallic
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Paris
Edinburgh

VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAWZNU018851

CarOnSale

POLO
CarOnSale



RADIO
Einparkhilfe
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!



RADIO
Service
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAWZNU018851
Inspektion seit 12 Tagen
Ölwechsel-Service seit 61 Tagen








VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung






VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)