CarOnSale

MINI Cooper SD ALL4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	126.978km	143 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cooper SD ALL4	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWZD71030WT26727	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.978km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.264km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2595 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail)
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dach Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI RED

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Chili-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Black Checkered
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheinwerfergehäuse mit abgedunkelten Hintergrund (schwarz)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenschutzverglasung
- Ablage-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sport Button
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Armauflage vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audio-Navigationssystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Piano Black Exterieur
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lounge
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
- Blinkleuchten Weiß
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik
- Multifunktion für Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Sprachbediensystem
- Lenkrad (Sport/Leder)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Frontscheibe heizbar
- Außenspiegel-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Laderaumboden herausnehmbar
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Multifunktion für Lenkrad
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Tagfahrlicht LED
- Kopfstützen hinten 3-fach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WMWZD7103
DWT26727

CarOnSale

CarOnSale











AIRBAG
WORKS



















Patrik Frenger
Kfz-Zentrum
Am Bahnhof 9
66287 Quierschied
Tel. 06897-6010330
Fax:06897-7674


Patrik Frenger




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEI
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD C
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAC
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENST
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


COOPER SD ALL4
BAYER MOTWERKE-BMW
Kombilimousine
EURO6W-PI/CE M, N1 I
Diesel
F-T/F.2: 2615 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/5.2: 1035 II.ANHANGEBETRI
EB*WW.AIIK LT.EOTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)




- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelbehälter leer



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)




- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)