CarOnSale

Ford Focus ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	115.505km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus ST-Line [DE - LimS5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WF05XXGCC5JT21900	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.505km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.245km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	205 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	235 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Servolenkung elektrisch
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sicht-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Parkpilotsystem hinten
- Winter-Paket
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fußmatten Velours
- Mittelkonsole Premium
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale


14:03 15°
SYNC
SOURCE
SOUND
DISP



14:03 15°
SYNC
SOURCE
SOUND
DISP





OK
RES
CAN
SET
LIM
SET


LIQUI MOLY
PRO-ENGINE





Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Serviceарbeiten



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service













25.10.18 8566 BJ0000590
M1 AB
WF0SXXGCC5JT21900 5
FORD
DYB
M8DB15X
5H1BAAMC
Focus
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2016/646W
EUR06;WLPI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1498
F.1/F.2: 475 kg b. Anhängebetriebe*ww.AHK Lt.EGTG*EZ bi
s 31.08.2019 zul.;Ausn.(Par.8 Abs.2 EG-FGV)d.KBA vom 2
7.09.2018**
2 01 110 /6000 208
4360-4490 1823
1454-1485 1364
- 75 -
140 1900 1900
990 990 -
990 990 -
77 3750 72
1500 680 5 -
205/55 R16 91 V
205/55 R16 91 V
-
GRAU 7/-
e13*2007/46*1138*23
30.08.17 FA340313


DEKRA
T0AT8DQ8
Kreis Unna
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr
59411 Unna



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)