CarOnSale

VOLKSWAGEN-VW POLO

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/1995	87.832km	LEISTUNG 54 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN-VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG POLO	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6NZSY091037	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.832km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.296 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 2
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/1995	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;Kein Schlüssel für Kofferraumdeckel;ein Schlüssel für Zündschloss, ein Schlüssel für Fahrertür;Schiebedach, sehr schwergängig, darum nicht geöffnet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Antriebsart: Frontantrieb
- Fzg. ohne Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Verglasung Klarglas
- Bremsscheiben vorn (239 mm x 10 mm)
- Fzg. ohne Schiebedach
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Leuchtweitenregelung
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Drehzahlmesser
- Generator 70 A
- Karosserie: 2-türig
- Reifen 155/70 R13 ..T
- Trommelbremse
- Original Fahrzeug Farbe: chagallblau

Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Servolenkung
- Motor 1,3 Ltr. - 40 kW KAT (ADX)
- Servolenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZ6NZSY09 1087



SAFE





POLO
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
BLAU
SCHADSTOFFARM E2
Benzin
155/70R13 75T
155/70R13 75T
G774*12
31.05.1994
GK325181
ZU 18-20 L 3814 U ZU G BIS 969*WW AHK LT EGTG/ABE*


POLO
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
BLAU

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Rost, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)