CarOnSale

Toyota Aygo X Team D

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2025	22.311km	72 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Aygo X Team D [DE - LimS5 1.0 VVT-i EU6e, Team D, 2024 - 2025]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDAGNAC000261778	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 22.311km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2025	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	-
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2-Farben-Lackierung Metallic
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad Applikationen in Pianoschwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mica-Lackierung
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Multimedia Display (7,0 Zoll)
- Multimedia Display (9,0 Zoll)
- Nebelscheinwerfer
- Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schutzfolie Türgriffmulde
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR CORPORATION
JTDAGNAC000261778
1360KG
815KG
545KG



CarOnSale

Prüfen Sie die Umgebung



ÖLWECHSEL
NÄCHSTER ÖLWECHSEL
Tankstelle Axel Kaiser e.K.





17.01.2025	7104	AAL000278	2	1	53/6000		158	
M1		AB	3700 -		1740 -			
JTDAGNAC000261778		9	1525 -		1025 - -			
TOYOTA				-				
AB7(JP)			109	1360		1360		
KGB70(H)			815	745		-		
KGB70L-AHMKKW(2D)			815	745		-		
			75	3750		67		
TOYOTA AYGO X			-	-		4	-	
TOYOTA (J)			175/65R17 87H					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65R17 87H					
Schräghecklimousine			-					
715/2007*2023/443EA			Braun/		8/			
EURO6;WLTP;EA:PI/CI:M, N1, N2			e6*2018/858*00060*03					
Benzin			23.03.2024		N	HK092072		
0001	36ZA	998						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Vandalismusschaden



- Beifahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Vandalismusschaden



- Beifahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Vandalismusschaden



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Anderer Schaden): Vandalismusschaden



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Anderer Schaden): Vandalismusschaden



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Anderer Schaden): Vandalismusschaden



- Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Lackschaden): Vandalismusschaden



- Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Lackschaden): Vandalismusschaden



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden, Lackschaden): Vandalismusschaden



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden, Lackschaden): Vandalismusschaden



- Heckklappe (Anderer Schaden): Scheibenwischer fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)