Zustandsbericht
Gebrauchtwagen Ankauf

21.10.2026



Kennzeichen	
Marke	**SKODA**
Modell	**Kamiq**
FIN	**TMBGR9NW2N3102914**
Erstzulassung	**04.01.2024**
Kilometerstand	**13236**
HU fällig	**12 2026**

Zusammenfassung

Lackschichtdickenmessung	in Ordnung

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Fahrzeug witterungsbedingt verschmutzt, verdeckte Schäden möglich.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Die Anhängerkupplung wurde geprüft.

Vorgelegte Unterlagen

- ☒ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden

☒ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:	**das Serviceheft ist digital**
Serviceintervall	**nach Anzeige**
Letzter Service	bei

Bereifung

Reifenart
Sommer

6 Vorne links	**6** Vorne rechts
6 Hinten links	**6** Hinten rechts

Winterreifen vorne

Hersteller / Größe	Michelin 205/60 R16	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Winterreifen hinten

Hersteller / Größe	Michelin 205/60 R16	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Zusatz

Tierefit vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Tierefit Zustand	i.O ☐	n.i.O ☒
Kompressor vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Kompressor Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Klimaanlage geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Klimaanlage Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Sitzheizung geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Sitzheizung Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐

Historie

Probefahrt gemacht	Ja ☐	Nein ☐

Fahrzeugdiagonale VL




Fahrzeugdiagonale HR



Bild der FIN



Bild des Fahrzeugscheins



B	04.01.2024	2.1	8004	2.2	AVS02732X	L	2	9	1
J	M1	4	AB			18	4292 - -		
E	TMBGR9NW2N3102914	3	2			20	1545 - -		
D.1	SKODA					12	-	13	75
	NW					V.7	134	F.1	1756
D.2	ABCDLAAX0					7.1	930	7.2	870
	NFD7FD7CW0094BISTNK3C1A1A					8.1	930	8.2	870
						U.1	69	U.2	3750
P.3	KAMIQ					G.1	1200	G.2	630
2	SKODA (CZ)					15.1	205/60 R16 92H		
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schrägheclimousine					15.2	205/60 R16 92H		
						15.3	-		
V.9	715/2007*2018/1832AP					R	SCHWARZ	11	9
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					K	e8*2007/46*0349*14		
P.3	Benzin					9	07.10.2021	17	K
10	0001	14	36AP	P.1	999	21			
22	7.2/8.2:+63 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN ATION:2956KG*WW.AHK LT.EGTG*								

T	198				
19	1793 - -				
G	1262 - -				
Q	-				
F.2	1756				
7.3	-				
8.3	-				
U.3	64				
S.1	5	S.2	-		

Bild vom Kofferraum




Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Bordmappe





Bild von dem Motorraum



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Reifendichtmittel MHD überschritten



Service fällig



Türe hinten rechts Kratzer



Seitenwand rechts Kratzer



Fahrzeuglack weist stellenweise oberflächliche Kratzer, matte Stellen und Flugrost auf.

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.