CarOnSale

Skoda Octavia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



05/2011	240.024km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBUH61ZXB2151106	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 240.024km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 167.121km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Kratzer an allen FelgenEinrad mit Fremdkörper auf der Lauffläche

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	305 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	255 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Info vom Einlieferer: Defekter Turbolader;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Multifunktionsanzeige
- Plus-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sondermodell RS
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentralverriegelung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Maxi-DOT Display
- Außentemperaturanzeige
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Tagfahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Maxi-DOT Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Dachreling
- Laderaumboden variabel
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















ŠKODA AUTO a.s.
e11*2001/116*0230
TMBUH61ZXB2151106
1965 kg
3365 kg
1- 1030 kg
2- 960 kg
650 kg
















Service-Nachweis
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE


Service-Nachweis
ŠKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE




ŠKODA
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




19.05.2011 B004 AEP000686
TMBUH61ZX82151106
SKODA
1Z
ACCEGAX01
NFM6FM62Q03.70
OCTAVIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35A0 1968
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK lt.EGTG***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)