CarOnSale

Opel Meriva Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2014	126.103km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, Innovation, (Facelift) 2013 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN W0LSH9EN1E4162342	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.103km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.048km	LETZTER SERVICE AM 10/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE
- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzheizung vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Rückfahrkamera
- Winter-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sicht-Paket
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
WOLSH9EN1E4162342

CarOnSale


CarOnSale










Confirmation d'entretien
Entretien : Intermédiaire ☐ Principal ☐
Date 5/12/19 km 67620
Huile moteur
Grade : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viscosité : 5 W-30
Protection antigel, liquide de refroidissement °C
Oui Non
Pile (télécommande radio)
Filtre à pollen
Cartouche de filtre à air
Courroie trapézoïdale
Courroie crantée
Filtre à carburant
Huile de boîte de vitesses
Liquide de freins
Kit de réparation de pneu
Garnitures de frein avant / arrière
Bougies
Liquide de refroidissement
Cons. agréé OPEL
DUDELANGE
240, route de Luxembourg
Tél. 51 00 00
Entretien : Intermédiaire ☐ Principal ☐
Date 22/10/20 km 72048
Huile moteur
Grade : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viscosité : 5 W-30
Protection antigel, liquide de refroidissement -31 °C
Oui Non
Pile (télécommande radio)
Filtre à pollen
Cartouche de filtre à air
Courroie trapézoïdale
Courroie crantée
Filtre à carburant
Huile de boîte de vitesses
Liquide de freins
Kit de réparation de pneu
Garnitures de frein avant / arrière
Bougies
Liquide de refroidissement
JAHAUS FL KAUFMANN
Cons. agréé OPEL
DUDELANGE
240, route de Luxembourg
Tél. 51 00 00



6 Confirmation d'entretien
Entretien : Intermédiaire ☐ Principal ☐
Date 18/3/16 km 29779
Huile moteur
Grade : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viscosité : 5 W-30
Protection antigel, liquide de refroidissement -30 °C
Oui Non
Pile (télécommande radio)
Filtre à pollen
Cartouche de filtre à air
Courroie trapézoïdale
Courroie crantée
Filtre à carburant
Huile de boîte de vitesses
Liquide de freins
Kit de réparation de pneu
Garnitures de frein avant / arrière
Bougies
Liquide de refroidissement
JAHAUS FL KAUFMANN
Cons. agréé OPEL
DUDELANGE
240, route de Luxembourg
Tél. 51 00 00
Entretien : Intermédiaire ☐ Principal ☐
Date 6/3/16 km 43472
Huile moteur
Grade : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viscosité : 5 W-30
Protection antigel, liquide de refroidissement -30 °C
Oui Non
Pile (télécommande radio)
Filtre à pollen
Cartouche de filtre à air
Courroie trapézoïdale
Courroie crantée
Filtre à carburant
Huile de boîte de vitesses
Liquide de freins
Kit de réparation de pneu
Garnitures de frein avant / arrière
Bougies
Liquide de refroidissement
JAHAUS FL KAUFMANN
Cons. agréé OPEL
DUDELANGE
240, route de Luxembourg
Tél. 51 00 00


ou remplacé
ement
s ne peuvent
Grade : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viscosité : 5 W-30
Protection antigel, liquide de refroidissement -29 °C
Oui Non
Pile (télécommande radio)
Filtre à pollen
Cartouche de filtre à air
Courroie trapézoïdale
Courroie crantée
Filtre à carburant
Huile de boîte de vitesses
Liquide de freins
Kit de réparation de pneu
Garnitures de frein avant / arrière
Bougies
KAUFMANN




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG OBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
ΕΥ ΥΑΤΗΜΟΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
1 4 AVR. 2014
HONVILLE


D77WAZP6
Landkreis Saarlouis


.4.04.2014 0035 ALX00870 4
M1 AF
W0LSH9EN1E4162342 4
OPEL
5-D MONOCAB B
EADLA11
BX1G5JBTA5
MERIVA
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*630/2012W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1364
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2035*7.2/8.2:1030 B.ANH.BETR.*O.
1:1400 BIS 10% STEIG.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 34
00 KG BIS 10% STEIG.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 330
0 KG BIS 12% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 103/4900 196
4300 - 4300 - 1812
1615 - 1615 1393 - -
75 -
149 1965 1965
1060 950 -
1060 950 -
74 3675 71
1300 680 5 -
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
-
Weiß / 0 /
e4*2007/46*0165*09
28.01.2014 K GK377997


GK377997

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Tasten

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)