CarOnSale

Volkswagen Sharan United

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2021	86.446km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan United [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6d, United OPF, (Facelift) 2020 - 2021]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZMV004542	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.446km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.193km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1200 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung
- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromeinfassung Warnblinkschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mobile Online Dienste We Connect
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)


- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auto-Hold-Funktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Winter-Paket


★ Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Gepäcksicherungsnetz
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Business-Paket mit Radio Composition Media
- Raucher-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos
















WVWZZZ7NZMV00454

CarOnSale

CarOnSale


SET
CNL




PASSENGER AIR BAG

LO
LO
AUTO
REST
REAR
SYNC
A/C

Fahrweg kontrollieren!


Kopenhagen
Brüssel
Bukarest
Madrid
Athen




UNITED


















Auto







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)