CarOnSale

Mazda 5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2009	189.289km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 5	KATEGORIE Van
FIN JMZCR198200352449	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.289km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	-
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole mit Getränkehalter
- Schmutzfänger vorn
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Trend-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Mittelarmlehne hinten
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- 3.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Nebelscheinwerfer
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- 2.Sitzreihe, Sitz rechts mit Tragenetz / Ablagefach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Modellpflege
- Seitenairbag vorn
- Styling-Paket
- Zentralverriegelung mit Schließfunktion für Fenster
- Fensterheber elektrisch vorn
- Dachreling
- Audiobedienung am Lenkrad
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Bordcomputer
- Sitzheizung vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Traktionskontrolle
- Heckleuchten LED
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,8 Ltr. - 85 kW KAT
- Servolenkung
- Travel-Paket
- Airbag Fahrerseite
- Armlehne hinten außen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLIANT BLACK




Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















CarOnSale

mazda 5
CarOnSale

FRONT
MODE
PUSH OFF
PUSH AUTO
A/C
AMB

FM1/2
AM
CD
MEDIA
LOAD
1 DISC
2 DISC
3 RPT
4 PROG
TA
PTY
SEEK AFC TRACK
AF
DISP AUTO-M






boden






Verzollung im Sammelzollverfahren
30.12.2009 118 WAR000092
M1 AT
JMZCR19B200352449
MAZDA
CR1
198
Mazda 5
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sitz.
Mehrzweckfahrzeug
707220*2003776B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1798
0.1:1600 bis 8X Steig.*
1615-1665
4505-4565
1755
1475
179 2110 2110
1000 1205
1000 1205
85 3975 73
1300 600
205/55R16 91V
205/55R16 91V
Schwarz
e13*2001/116*0156*07
13-12.2008


DEKRA
nächste HU
DEKRA
nächste HU
TÜV
TÜV
08.10.26
Stadt Essen
Der Oberbürgermeister



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Dichtung beschädigt



- Beifahrertür (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)