CarOnSale

Fiat 124 Spider Lusso

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



03/2019	103.301km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 124 Spider Lusso [DE - Ca2 1.4 MultiAir Turbo EU6, Lusso, 2016 - 2019]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFANF6E4600132867	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.301km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.187km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**65 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	**50 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**75 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**50 µm**	Heckklappe	**55 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Überrollbügel Alu-Optik
- Aktive Motorhaube
- Armaturenbrett Teilleder
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Windschott
- Original Fahrzeug Farbe: ROSSO PASSIONE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung vorn
- Keyless-Entry & Go
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay und DAB-Tuner
- Premium-Paket
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Rückfahrkamera Park View
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Radio-Paket
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Radioempfang digital (DAB)
- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FM Radio
13:42
vom SWR
DASDING liebt euch!
Genre: Pop


FCA
FCA Italy S.p.A.
1315 Kg
680 Kg
635 Kg


CarOnSale


CarOnSale


AUTO
AUTO





MODE
RES/+
OFF/CAN
SET/−


INFO



OFF
SET





MODELL FIAT 124 Spider
Autohaus Raber GmbH & Co. KG
Nachtweide 14-16 24350
67433 Neustadt / Weinstraße
MODELL FIAT 124 Spider
Autohaus Raber GmbH & Co. KG
Nachtweide 14-16 24350
67433 Neustadt / Weinstraße
MODELL FIAT 124 Spider
Autohaus Raber GmbH & Co. KG
Nachtweide 14-16 24350
67433 Neustadt / Weinstraße
MODELL
GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE


WARTUNGSNACHWEISE
Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind.
Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.
Autohaus Raber GmbH & Co. KG
Nachtweide 14-16 24350
67433 Neustadt / Weinstraße
Autohaus Raber GmbH & Co. KG
Nachtweide 14-16 24350
67433 Neustadt / Weinstraße
GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE
23






14.03.19 A727 HAHV000046
M1 AE
ZFANF6E46O0132867 6
FIAT
NF
6E4
60W1
FIAT 124 Spider
FCA Italy (I)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*2015/45W
EURO6:W;PI/CI;H;N1 I
Benzin
0001 36W0 368
zu O.1 u. O.2: keine*EZ bis 31.08.2019 zulässig. Ausn.
(§ 8 Abs.2 EG-FGV) d. KBA vom 23.08.2018**
2 01 103 5000 1217
4075-4075 1740-1740
1230-1230 1125-1180
148 1315 1180
680 635
680 635
77 3750 70
2
195/50R16 84V
195/50R16 84V
80T 3/-
811*2007/46*3320*05
07.10.16 A EY733089


EY733089
EY733089


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)