CarOnSale

Skoda Octavia Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	162.606km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Style [DE - Kb5 1.2 TSI EU6, Style Green tec, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJB7NE4G0189032	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.606km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	235 µm ⚠
Kotflügel vorne links	235 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	245 µm ⚠
Seitenteil hinten links	725 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	235 µm ⚠
Dach	240 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Orginalfarbe ist blau, Fahrzeug ist in grau foliert.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Bremsenergierückgewinnung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Maxi-DOT Display
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer hinten
- Start/Stop-Anlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Gurtstraffer
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türen mit Warnleuchte
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA PACIFIC/PACIFIC BLAU

Sonderausstattung

- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Infotainment-Paket Amundsen
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sonderlackierung Pazifik-Blau
- Radioempfang digital (DAB)
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBJB7NE4G0189032
1822kg
3122kg
1- 900kg
2- 970kg
CYVB



Motorenölsorte:
CTec Power Longlife III 5W-30
CTec Power Vario 5W-30
CTec Power Multi 5W-40
Ölwechsel bei km:
Datum:
Füllmenge (L):
Ölfilterwechsel:
Nachfüll-Öl im Kofferraum:
Ja
Nein











RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
LO



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
LO



TMBJB7NE4G0189032
5E54F5 OCT COM STY
RGN LF5A-Z5Z5 HA 81KW CYVB
22/02/2016
120000


BETRIEBSANLEITUNG


ŠKODA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
Original






29.02.2016 8004 AQK000492
TMBJB7NE4G0189032
SKODA
5E
CYVB
OCTAVIA
SKODA (CZ)
Kombilimousine
Benzin
1197
4659-4781
1465-1495
1252
1822
970
3750
620
195/65 R15 91H
BLAU
e11*2007/46*0243*16
21.10.15
WR055930





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)