CarOnSale

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Summit

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	70.460km	250 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand Cherokee 3.0 CRD Summit [DE - SUV5 3.0 CRD EU6d-T, Summit, (Facelift 2) 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4RJFJM3KC741592	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 70.460km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 208g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	245 µm ⚠
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	300 µm ⚠
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	265 µm ⚠
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	245 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Dachreling verchromt
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Innenausstattung: Metall-Applikationen
- Innenausstattung: Wurzelholz
- Innenraumüberwachung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Luftfederung (Quadra-Lift)
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Modellpflege (2)
- Motor 3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2915 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Harman-Kardon
- Sportsitze
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriff außen verchromt
- Unterfahrschutz
- USB-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA US LLC
e4*2007/46*0186
1C4RJFJM3KC741592
02949 KG
05898 KG
1 - 01452 KG
2 - 01678 KG

CarOnSale



OK

SET+
CANC
RES
SET-











Jeep
CarOnSale


Jeep
CarOnSale












LIQUI MOLY
Motoröle made in Germany
Sneider GmbH
Kfz-Reparatur-Werkstatt
Gewerbestraße 22
26799 Hinte
Tel.: 04925 8855
Fax: 04925 8068
OAT COOLANT



89.0 RTL
11:36
Menü
Radio
Medien
Klima
Apps
Steuerung
Nav
Telefon



Gesamte Umgeb. prüfen


harman/kardon








13.07.20 1726 AAZ000211
M1 AC
1C4RJFJM3KC741592 4
JEEP
WK
JLKCM
K5H82S
-
GRAND CHEROKEE
FCA (USA)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36BG 2987
WW.AHK LT.EGTG* ZU T: 190
ESCHW. INDEX T* "EZ BIS 23.08.2020 ZULÄSSIG.AUSN.(58
BS.2 EG- FGV)D. KBA VOM 02.09.2019 "*
2 02 184 /3600 202
4875-4875 1943-1943
1792-1802 2448-2573
147
253 2949 2573
1452 1678
1452 1678
73 2700 72
2949 750 5
265/50R20 107T - 20X8-5
265/50R20 107T - 20X8-5
SCHWARZ 9/-
e4*2007/46*0186*27
16.11.18 A GW47889

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Spaltmaß ungenau



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Spaltmaß ungenau



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)