CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW GOLF

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	65.709km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WVWZZZ1KZGK007327	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.709km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.560km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Connectivity-Paket
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mini Cell
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verdeckbezug Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Raucher-Paket
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZ1KZGK007327

CarOnSale

CarOnSale

AUTO
PASSENGER AIR BAG








ParkPilot


































Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)