CarOnSale

Peugeot 2008 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



09/2017	107.600km	LEISTUNG 82 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2008 Active [DE - SUV5 1.2 12V VTi / PureTech 82 EU6, Active, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3CUHMZ6HY132311	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.600km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.190km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Fzg. ohne Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill, Rahmen verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2538 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE ULTIMATE

Sonderausstattung

- City-Paket
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Ultimate Rot mit Perleffekt (Absolute)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF3CUHHZGHY132311




SET/+
SET/–
CRUISE




WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel


WARTUNGSNACHWEIS
Autoteile Walhorn GmbH
Autohaus Bürger GmbH
Zum Pier 84 · DE-44536 Lünen
Tel.: 0231 - 98 18 93 39
Fax: 0231 - 981188552
www.ahcb.de


GARANTIEZERTIFIKAT
PEUGEOT-Neuwagengarantie
AUTO PARC
FRANCE GMBH
PEUGEOT




28.09.2017 3003 ASU001176
M1 AC
VF3CUHMZ6HY132311 0
PEUGEOT
C
UHMZ
6
2008
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1199
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI.:2370KG* WW.AHK.LT.EGTG
* DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:28.09.2017*
195/65 R15 86T
ROT
e2*2007/46*0070*39
20.04.17 FW232354


Kreis Unna
Der Landrat


Stadt Bochum
Der Oberbürgermeister
KREIS UNNA
DER LANDRAT

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung, Kratzer)




- Motorhaube (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Lässt sich schwer öffnen



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Lässt sich schwer öffnen



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Anderer Schaden): Lässt sich schwer öffnen



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)




- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)