CarOnSale

Seat Leon FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



02/2017	88.720km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon FR [DE - LimS5 1.4 TSI EU6, FR Start&Stop, 2014 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ5FZGR181497	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.720km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.885km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: ROJO EMOCION

Sonderausstattung

- Business-Paket Infotain
- Rückfahrkamera
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
- Sound-System SEAT
- Mobile Online Dienste Full Link
- iPod-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Fahrassistenz-Paket
- Scheinwerfer LED
- Radioempfang digital (DAB)
- 10 Lautsprecher
- 8 Lautsprecher
- Lenkrad mit Multifunktion
- Frontkamera
- Reserverad als Notrad
- Sonderlackierung Emocion-Rot / Pure Rot
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- USB-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












NEXEN










VSSZZZ5FZGR181497

CarOnSale


LEON
CarOnSale





OFF
CANCEL
ON
RESUME






RADIO
MEDIA
PHONE
MUTE
ZURÜCK
Fahrweg kontrollieren!









Professional Car Solutions GmbH
Serviceleiter
Andreas Röhrich
Grafendobrach 24 / Kulmbach
pcs.gmbh@outlook.de
www.professionalcarsolutions.de



Motoröl 5W30


Autohaus Schwarzkopf
Filiale der Autohaus Kropf GmbH
Bayreuther Straße 39-41 · 92224 Amberg



Automobilhaus Schwarzkopf
Filiale der Autohaus Kropf GmbH
Bayreuther Str. 39-41 · 92224 Amberg


Autohaus Schwarzkopf
Filiale der Autohaus Kropf GmbH
Bayreuther Straße 39-41 · 92224 Amberg


Autohaus Schwarzkopf
Filiale der Autohaus Kropf GmbH
Bayreuther Straße 39-41 · 92224 Amberg


1. VSSZZZ5FZGR181497
2. 5F1 6XX
LEON 1.4 TSI
FR 5T92 D33 6G
3. CZCA
LS3H CP
4. X4J B0A D33 G0K 1AZ B9G
J0S C0U H6L V1P 1G6 1NL
I8E 8ZH 8RM 8IT 8WH 8TB
Q4H — 2PF
2B2 — 5SJ 5RQ QG1
7MM G04




27.02.2017 7593 AKA00080 4
M1 AC
VSSZZZ5FZGR181497 7
SEAT
5F
BCZCAX0V
FMSSFM6AJ0097MMVLO563
LEON
SEAT (E)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6,W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 1395
05.05.2016
WU266342
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+60 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8%
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3170KG*WW.AHK
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.02.2017*


26.10.18
ccfeact
ZBI 2973


[redacted]
WU266342

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)