CarOnSale

Volkswagen Caddy Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	22.014km	114 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Basis [DE - Ka4 1.5 TSI EU6d, Cargo, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSKXRX014093	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 22.014km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 15.628km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach offen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 1 Stück
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 1,5 Ltr. - 84 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türverkleidung Kunststoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Vorbereitung Onlinedienste
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay, 2 Lautsprecher)
- Mobile Online Dienste We Connect Fleet
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Lautsprecher (2)
- Steckdose 12V im Armaturenbrett
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Steckdosen 12V im Armaturenbrett und Koffer-/Laderaum
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet)
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
- Audiosystem Composition Audio (Touchscreen-Farbdisplay)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















4228.7





WV1ZZZSKXRX014093

CarOnSale



CADDY
CarOnSale






MENU
CLIMA
Fahrweg kontrollieren!




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2027.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Breer
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


WVGZZZSKXRX014093
VOLKSWAGEN, VW
CADDY
AZDNC
215/60 R16 96H
205/60 R16 96H
e13*2018/858*00003*11
03.05.23
GV387655


DEKRA
Außerbetriebsetzung
15. OKT. 2026
Freie Hansestadt Bremen
Bürgeramt
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller rechts (Verformung)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)