CarOnSale

Citroen Jumper 35 Heavy L4H3 BlueHDi 140 Start&Stop Control

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2023	136.322km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jumper 35 Heavy L4H3 BlueHDi 140 Start&Stop Control [DE - GKa4 35 2.2 BlueHDi FAP Heavy EU6d, Control L4H3 S&S, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF7YDBPFCPG002866	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.322km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 258g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	55 µm	Beifahrertür	50 µm
Kotflügel vorne links	45 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	40 µm ⚠
Türe hinten links	55 µm	Türe hinten rechts	40 µm ⚠
Seitenteil hinten links	45 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	55 µm
Motorhaube	55 µm	Heckklappe	60 µm
Dach	45 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mit Weitwinkel
- Blinkleuchten in Außenspiegel integriert, farbig
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Grossraum Standard
- Klimaanlage
- Kopfstützen gepolstert
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 103 kW Blue-HDI FAP KAT (2179 ccm)
- Radstand 4035 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Steckdose im Lade-/Fahrgastraum
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG WEISS ICY/DECKENDE LACKIERUNG

Sonderausstattung

- City-Paket
- Dachablage / Ablagegalerie Dach vorn
- Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Federung hinten verstärkt
- Getränkehalter vorn mit Aschenbecher und Zigarettenanzünder
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Reserverad in Fahrbereifung
- USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Einparkhilfe elektronisch
- Video-Einparksystem
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VF7YDBPFCPG002866

CarOnSale










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)