CarOnSale

# BMW M550 d xDrive

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| 02/2017 | 153.485km | LEISTUNG 381 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>M550 d xDrive [AT - Kb5 M550 d EU6, xDrive DPF, (Facelift) 2013 - 2017] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WBA5K91040G737516 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>153.485km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>381 PS (280 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>2.993 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2017 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>166g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm<br>Kerben | ⚠ 2 mm<br>Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm<br>Kerben | ⚠ 3 mm<br>Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 210 µm ⚠ | Beifahrertür | 80 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 210 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 215 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 125 µm |
| Seitenteil hinten links | 245 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 135 µm | Heckklappe | 500 µm ⚠ |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Raucherfahrzeug; PDC o.F;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Control-Display mit Farbmonitor (7,0 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 280 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Niveauregulierung
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket M / M-Technic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW Individual
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Luftfederung Hinterachse
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung Servotronic
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre

## Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Aktivsitze vorn
- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Alcantara / Anthrazit
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Gepäckraum-Paket
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Instrumententafel lederbezogen
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzheizung hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Sound-System Harman-Kardon
- Universal-Garagentoröffner

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























Made in Germany
M 550d xDrive
416
0.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0455
WBA5K91040G737516
2570 kg
4660 kg
1- 1240 kg
2- 1450 kg


CarOnSale




















Servicebedarf
Motoröl
Bremsbeläge hinten
Bremsbeläge vorn
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit
06/2028
in 19000 km



BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE












## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Spaltmaße ungenau



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)