CarOnSale

Audi A5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2010	95.788km	211 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8T2BA042048	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.788km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	265 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Info vom Einlieferer: zwei Fzgschlüssel vorhanden !

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ8T2BA042048
AUDI AG
WAUZZZ8T2BA042048


CarOnSale

RADIO
MEDIA
NAME
TEL
RETURN

22.0° 21.0°
AUTO
AUTO
AC
OFF

Audi multimedia
OPEN
22.0° 21.0°

Stockholm
Helsinki
Edinburgh
600 km
TMC
85 m
Wien
Bern
Roma
Nav-Info
9:57
Ziel









MODE

SET
OFF
CANCEL
SPEED
ON
RESUME






AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Abblendlicht links und rechts Hell-Dunkel-Grenze / Lichtbild unzulässig
Einstufung EM
(10) Ergänzende Hinweise:
- Bremsscheibe hinten innen rechts ungleichmäßiges Tragbild.
- Querlenker Vorderachse vorne oben hinten links beginnende Rissbildung.
- Achskörper Ha beginnende Korrosion Bitte pflegen.
Messwerte:


TÜVNORD
HU TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)