CarOnSale

Mercedes-Benz C 400 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



09/2017	75.512km	LEISTUNG 333 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 400 4Matic [DE - Lim4 C 400 EU6, 4Matic Avantgarde, 2014 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050661F628483	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.512km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 42.322km	LETZTER SERVICE AM 06/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	10 µm ⚠	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 245 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Standard Interieur
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2050661F628483
2210 kg
4075 kg
1- 1100 kg
2- 1140 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale



LED HIGH PERFORMANCE

AUTO




Navigationsbereit














Serviceinformationen
C-Klasse
Europa - Europe


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EU102432







Begutachtung
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel


Kraftfahrt-Bundesamt
Kraftfahrt-Bundesamt


01.09.2017
WDD2050661F628483
MERCEDES-BENZ
C400 4MATIC
DAIMLER/D
245/45R18 96W
225/50 R17 94W
Schwarz
03.04.2017


Landratsamt Neumarkt i. d. OPf.
-Zulassungsbehörde-
92318 Neumarkt i. d. OPf.


Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil I


MERCEDES-BENZ
C400 4MATIC
DAIMLER/D
R05EP1
CLAA0521
WDD2050661F628483
GW991605

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)