CarOnSale

BMW 118 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2011	38.117km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 i [DE - LimS5 118 i EU5, 2011 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1A31010E928546	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 38.117km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.886km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2011	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	235 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	600 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 125 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: VALENCIA ORANGE

Sonderausstattung

- Adaptives Xenon-Licht-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Adaptives Kurvenlicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ablage-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Nebelscheinwerfer
- Licht- und Regensensor
- Audio-Navigationssystem Business
- Comfort-Paket
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Innenausstattung: Interieurleisten Acrylglas
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Metro
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Multifunktion für Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Kopfstützen hinten klappbar
- Ausstattungs-Paket: Urban Line
- Fahr-Komfort-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Sicht-Paket
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Oxid-Silber matt
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Licht-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Servolenkung Servotronic
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale

CarOnSale

22.0°
22.0°




Service Historie
18844 km 33952
20.11.2015 BMW OK
16009 km 33952
12.11.2014 BMW OK
13411 km 33952
29.11.2013 BMW OK
9623 km 33952


11:10 ANTENN...
26302 km 33952
13.11.2018 BMW OK
23767 km 33952
16.11.2017 BMW OK
21748 km 33952
23.11.2016 BMW OK
18844 km 33952



11:10 ANTENN...
30392 km 33952
16.11.2020 BMW OK
28373 km 33952
07.11.2019 BMW OK
26302 km 33952
13.11.2018 BMW OK
23767 km 33952



11:10 ANTENN...
34402 km 33952
23.11.2022 BMW OK
31652 km 33952
17.01.2022 BMW !
30392 km 33952
16.11.2020 BMW OK
28373 km 33952



11:10 ANTENN...
37886 km 33952
04.11.2024 BMW OK
35408 km 33952
17.05.2024 BMW OK
34402 km 33952
23.11.2022 BMW OK
31652 km 33952


11:10 ANTENN...
04.05.2026 BMW OK
37886 km 33952
04.11.2024 BMW OK
35408 km 33952
17.05.2024 BMW OK
34402 km 33952
23.11.2022 BMW OK






DEKRA
DEKRA
DEKRA
Landratsamt Lindau
(Bodensee)
- Kfz.-Zulassungsbehörde -



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)