CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	122.632km	122 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 180 [DE - Lim4 CLA 180 EU6, AMG Line, 2013 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1173421N184030	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.632km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.629km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sport-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Sitz-Komfort-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Tempomat
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1173421N184030
1920 kg
3155 kg
1005 kg
915 kg


CarOnSale









15.06.2015	1313	DQD004506	2	1	M	90/5000		210
M1		NA		4691-4691		1777-1777		
WDD1173421N184030		4		1453-1453		1430-1430		
Mercedes-Benz			-		75			
245.G			125		1920		1920	
234QQ2			1005		915			
OZAAR543			1005		915		-	
-			75		3750		523	
CLA 180			1200		715		5	M
Daimler (D)			225/40 R18 92W XL					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/40 R18 92W XL					
Limousine			-					
715/2007*136/2014W			Weiß				0	
EURO6;W;PI/CI;*M;N1;T			e1*2001/116*0470*12					
Benzin			07.11.2014		M	EMD14711		
0001	1.3660	1595	-					
F.1/P,2:1955,B.ANH.BETR.*1,2/8,2:990,B.ANH.BETR.*WW.AH								
K IT.BGTG*FZ.EST.BEI.WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.								
SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GE								
M.5.AEND.VO:229.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Klebereste o.ä.



- Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden): Klebereste o.ä.



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)